

Jak provést aktualizaci Operačního systému KROSS

Důležité: Dříve, než se pustíte do aktualizace OS, zálohujte veškeré své zvuky a nastavení. V režimu Media mode použijte funkce „Save PCG” (programy, kombinace, globální data) nebo „Save All”. Viz str. 125 Návodu k použití KROSS2, kde jsou podrobnější instrukce.

Pozor: tento nový operační systém NENÍ kompatibilní s originálním KROSS.

Stažený soubor obsahuje složku „KROSS2SY”. Tento soubor zkopírujte z počítače do kořenového adresáře SD karty, zformátované na FAT32 a postupujte dle pokynů níže.

Instalace nového operačního systému:

Blíže k tomuto postupu, viz webovou stránku Korg a „Update System Software” na str. 177 Parameter Guide.

- 1) Zapněte KROSS na ON.
- 2) Vložte SD kartu se složkou „KROSS2SY”, dle popisu výše.
- 3) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global mode, vstupte na stránku GLOBAL, stiskněte tlačítko FUNCTION, a zvolte příkaz „Update System Software”. Update systému se spustí automaticky.

BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT.

- 4) Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví „Completed”. Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Pozn.: Jestliže se po volbě „Update System Software” v kroku #3 objeví zpráva „File/path not found”, ověřte, zda se složka „KROSS2SY” zkopírovala správně do kořenového adresáře SD karty, a kroky opakujte.

Pozn.: Pokud se objeví chybová hláška „Error in reading from medium” nebo „Can't update system”, vymažte složku „KROSS2SY” z SD karty, zkopírujte ji z počítače na SD kartu znovu, a opakujte krok #3. Jestliže chybový stav přetrvává, zkuste přeformátovat SD kartu, popř. použijte jinou.

KROSS 61/88

Verze systému 1.1.0

13.3.201

Změny vůči KROSS2 verzi systému 1.0.0

(Pozor: tento nový operační systém **NENÍ** kompatibilní s originálním KROSS)

Nové vlastnosti

Verze systému KROSS2 1.1.0 zahrnuje četné nové vlastnosti, uvádíme je níže. Nahlédněte do upraveného PDF manuálu, kde je více informací.

KROSS2 Editor a Plug-In Editor

Verze 1.1 přidává podporu KROSS2 Editoru a Plug-In Editor, která umožňuje editaci a organizaci zvuků pod Mac OS X nebo Windows.

Načtete soubory samplů .KSC, .KMP a .KSF

Data samplů, vytvořená v modelech, schopných samplování, jako KRONOS, OASYS, M3 a TRITON, můžete načítat (podle velikosti user paměti pro samplý) a přehrávat.

Pad Sampler – Export do KSC a WAV

Sample, který jste nahráli Pad samplerem, můžete exportovat jako soubor .KSC nebo sample ve formátu WAVE. Soubor .KSC můžete načíst do modelu se samplerem, např. řady KRONOS, OASYS, M3 nebo TRITON, a přehrát. WAV formát souborů samplů využijete také v aplikacích v počítači.

Vylepšení REALTIME KONTROLERŮ – VOKODERU

Kontrolery Audio In On/Off, Gain a Mode jsme přidali kvůli vylepšení použitelnosti.

Pokud používáte starší verzi, můžete si zdarma stáhnout nejnovější software z webové stránky Korg (<http://www.korg.com>). Při instalaci do KROSS2 postupujte podle přibalených pokynů.

Další vylepšení a odstraněné chyby

Kromě nových vlastností, KROSS2 systém verze 1.1.0 zahrnuje následující vylepšení funkcí a opravy chyb.

Obecně

Vylepšení

Několik drobných vylepšení u zvukových dat.

Přidali jsme také různé indikátory a zprávy během automatického načítání z SD karty při startu.

Opravy chyb

Podle pořadí operací, nemusí být tlačítko STEP SEQ aktivní. To je nyní opraveno.

Používáte-li funkci USB-Audio, může způsobit vytažení nebo zasunutí USB kabelu chybu operace. To je nyní opraveno.

V dialogovém boxu Quick Layer/Split se stávalo, že operace nefungovala správně (např. zůstaly viset tóny). To je nyní opraveno.

MIDI

Vylepšení

Vylepšili jsme přesnost přenosu časování signálu MIDI Clock.

Opravy chyb

Jakmile dorazí zpráva „All Sound Off“ na MIDI kanálu, nefungovalo spouštění zvuků z Pad Sampleru. To je nyní opraveno.

Realtime kontrolery

Opravy chyb

Při práci s realtime kontrolery byly někdy vysílány nesprávné MIDI příkazy. To je nyní opraveno.

Favorite

Opravy chyb

Operace Favorite Bank Select někdy nefungovala správně. To je nyní opraveno.

Sampler

Vylepšení

Příkaz v seznamu funkcí, jako „Convert Current Bank to Program” můžete nyní využít i pro demo samplu.

Opravy chyb

Když nahráváte sample, a nastavíte parametr „Auto Rec Start” na Note-On, začátek samplu se někdy nenahrál správně. To je nyní opraveno.

Vložení SD karty během nahrávání samplu někdy způsobilo chybu operace. To je nyní opraveno.

Výměna SD karty během operace „Load Session” někdy způsobilo chybu operace. To je nyní opraveno.

V režimech Combination a Sequencer mode, někdy zůstal viset zvuk při přehrávání pad samplů na klaviatuře, při editaci parametru Pad Sampler On/Off. To je nyní opraveno.

Během importu souboru samplu ve formátu WAV pomocí funkce „Import WAV”, na začátku importovaného samplu někdy vznikly poruchy. To je nyní opraveno.

Funkce „Convert Current Bank to Program” někdy nefungovala správně. To je nyní opraveno.

Audio Rekordér

Opravy chyb

Během importu soubor samplu ve formátu WAV, pomocí funkce „Import WAV“, někdy nefungovala správně operace „Abort“, podle typu souboru WAV. To je nyní opraveno.

Režim Sequencer

Vylepšení

Operace Sequencer Start a Stop lze nyní využít i v nastavení SAMPLER SETUP.

Opravy chyb

Pokud jste změnil parametru „Tempo Mode“ během přehrávání songu, parametr „Tempo“ někdy nebyl zvolen. To je nyní opraveno.

Parametry „KEY ZONE“ a „VEL ZONE“ se při změně režimu Mode občas neresetovaly do standardního stavu. To je nyní opraveno.

Režim Media

Vylepšení

Přidali jsme novou volbu „Append“ do Load .KEP.

Zvýšili jsme rychlost načítání souborů .KEP.

Opravy chyb

Pokud jste používali SD kartu, obsahující více než 200 souborů WAV, občas se vyskytla pracovní chyba. To je nyní opraveno.

Kromě výše uvedeného, aktualizace přináší i řadu dalších drobných vylepšení a oprav.